जिला उद्योग मित्र समिति चमोली की बैठक दिनांक 20–12–2021 हेतु एजेण्डा

1. **विद्युत विभाग से सम्बन्धित (अधिशासी अभियन्ता, गैरसैंण)**
   - **औद्योगिक आस्थान कालेश्वर में भूखण्डों के ऊपर से विद्युत लाइन हटाए जाने के सम्बन्ध में–** वर्ष 2013 की आपदा में निकटवर्ती गाँवों में जाने वाली विद्युत लाईन क्षति ग्रस्त हो गई थी। जिससे त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर विद्युत विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के प्लाटों के ऊपर से विद्युत लाईन खीच कर आगे के क्षेत्र के ट्रासफार्मर से जोड़ा गया। विभागीय कर्मचारियों द्वारा विरोध करने पर सम्बन्धित विभाग द्वारा बताया गया कि यह तात्कालिक व्यवस्था है, जिसे तुरन्त हटा दिया जायेगा। लेकिन अभी तक यह तार यहां से नहीं हटाए गये है। जबकि विभाग द्वारा कई बार उद्योग मित्र की बैठक के माध्यम से एवं पत्राचार द्वारा विद्युत लाईन हटवाने हेतु लिखा गया लेकिन सम्बन्धित विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
   - **विद्युत बाधित समस्या** – पूर्व में औद्योगिक क्षेत्र और गाँव को जाने वाली विद्युत लाईन कर्णप्रयाग से कालेश्वर तक अलग–अलग थी जिसे आपदा के बाद से एक ही लाईन की गई है। जिससे गाँव में फाल्ट आने से सारी लाईन बाधित हो जाती है।

2. **यू0पी0 राजकीय निर्माण निगम श्रीनगर से सम्बन्धित–**
   - यू0पी0आर0एन0 द्वारा आस्थान में ट्रीटमेन्ट प्लांट का निर्माण किया गया लेकिन अभी तक उसे सुचारू नहीं किया गया।
   - यू0पी0आर0एन0 द्वारा आस्थान में Drainage हेतु नाली निर्माण का कार्य अधूरा छोड़ा गया है जिससे जल निकासी सम्बन्धित समस्या बनी रहती है।

   दोनों ही बिषयों में कई बार दूरभाष व पत्रों के माध्यम से अवगत किया गया है लेकिन उचित कार्यवाही नहीं की गई है।

3. **एन0एच0 कार्यालय नन्दप्रयाग चमोली /रतूड़ा रूद्रप्रयाग से सम्बन्धित–**
   - एन0एच0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के दोनों ओर डम्पिग जोन बनाया गया है। डम्पिंग जोन औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा दीवार एवं सतह से लगभग 4 – 5 फिट ऊचांई पर किया गया है। जिससे सुरक्षा दिवार जगह–जगह से टूट गई है। और बर्षा जल का ढलान भी चारों ओर से डम्पिंग मिट्टी से बन्द कर दिया गया है। बर्षा का जल भरने से स्थापित उद्यम में पानी भरने से उनका सामान भी खराब हो रहा है। कार्यालय सहायक प्रबन्धक के भवन में पानी भरने से सिवरेज पिट टूट गये हैं, और अन्दर जमीन में धस रहे है। कार्यालय भवन को वर्षा के जल से कभी भी खतरा हो सकता है। और चारों ओर से जल की निकासी नहीं की गई है। उपरोक्त सन्दर्भ में एन0एच0 को कई बार मौखिक, दूरभाष उद्योग मित्र की बैठक एवं पत्राचार के माध्यम से अवगत किया गया लेकिन इनके द्वारा न तो बैठक में भाग लिया जाता है, नाही क्षेत्र का अभी तक निरिक्षण किया गया है।

4. **लोक निर्माण विभाग गौचर से सम्बन्धित–**
   - मेन रोड नेशनल हाईवे से अद्योगिक क्षेत्र एवं ट्रासपोर्ट नगर कालेश्वर को दोनो साइड से आने–जांने वाली सड़क का पैंटिग (डामर) पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है एवं जगह–जगह खड्डे बने हुए हैं। औद्योगिक परिसर के ऊपर लोक निमार्ण विभाग का मोटर मार्ग भी एक बड़े नाले के रूप में तबदील हो गया है। जिससे आवगमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग तीन–चार सालों से यह समस्या बनी हुई है जिसपे उपरोक्त विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

5. **वन विभाग नन्दप्रयाग रेंज से सम्बन्धित–**
   - औद्योगिक क्षेत्र सहायक प्रबन्धक कार्यालय में कुछ पेड़ है जिनके द्वारा कार्यालय भवन की सुरक्षा दिवार एवं भवन को भी नुकसान हो रहा है। इनको काटने हेतु उपरोक्त विभाग से पूर्व में अनुमति मांगी गई थी विभाग द्वारा सर्वे भी किया गया लेकिन इनके पातन हेतु अनुमति नहीं मिली है, और सम्बन्धित विभाग को उद्योग मित्र की बैठक से कई बार अवगत कराया गया है एवं नन्दप्रयाग रेंज से सम्पर्क किया जिस पर अभी तक कोई उचित कार्यावाही नहीं की गई है।